

BULLETIN 2020-06



Objet: Changements de règlements RNR 28 Le Rallye Sprint

Date : Le 22 septembre 2020

Entrée en vigueur : Immédiatement

Argumentaire: Une divergence a été constatée entre les RNR 28.3.3 (e) français et anglais concernant le nombre de barres de porte ainsi que le nombre des entretoises diagonales nécessaires dans la cage de sécurité. Le libellé anglais est correct et ce bulletin vise à corriger la version française

28.3.3 (e): "Toutes les cages doivent avoir au moins six points d'attache, deux entretoises de portière par côté, ainsi que deux entretoises diagonales dans l'arche principale. "